

**Majitel' reklamovaného predmetu:**  
**MANATECH CZ s.r.o.**

**HERMAN WX 15001IUhlová brúska**

150mm|1200W| Záruka 3 roky

**Dátum prijatia na servis: 02.10.2024**

**Dátum ukončenia servisu: 03.10.2024**

Výrobné číslo: 196457

Záruka od: 10.09.2020

Záruka do: 10.09.2022

Opis poruchy od zákazníka

špatný síťový kabel

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Očistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Mierne

*Zistenie:* Poškodenie sieťovej šnúry (obr.2).

*Príčina:* Bežné opotrebovanie.

*Vyjadrenie:* Technickou prehliadkou sme zistili poškodenie sieťovej šnúry medzi prechodkou kábla a vidlicou. Oprava je neprípustná a preto je nutná jej výmena. K mechanickému poškodeniu najčastejšie dochádza pri ťahaní a ohýbaní šnúry, resp. pri nosení náradia za šnúru, kedy dochádza k prerušeniu jedného alebo oboch vodičov a poškodeniu izolácie.

*Doporučenie:* Poučte obsluhu náradia, aby sieťovú šnúru nenamáhalo ťahaním a ohýbaním.

*Opravil:* Bobka

*Schválil:* Marek Baláž

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401503	03.10.2024		
	130000004	Sieťová šnúra FC-10 2x1mm/2,5m	1
	94CZ	Prepravné	2
	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,5

1.



2.

